

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@samtel.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель и

(наименование органа государственного пожарного надзора)

м.р. Волжский и Кинельский Управления надзорной деятельности и профилактической работы

443099, г. Самара, ул. Крупской, 16, тел. (846)332-59-07, E-mail: OND_Voljskiy@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 163/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1» ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ

имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

ОБЛАСТИ

во исполнении распоряжения ~~главного~~ (заместителя главного) государственного инспектора городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский Самарской

(наименование органа ГПН)

области по пожарному надзору от «30» июля 2019 года № 163, ст. 6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. «29» августа 2019 г. по 15 ч 00 мин. «03» сентября 2019г. проведена плановая проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель и (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

муниципальному району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической

инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзор и его адрес)

работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

России по Самарской области - государственным инспектором городского округа

Кинель и муниципального района Кинельский Самарской области по пожарному надзору

майором внутренней службы Шубковым Иваном Анатольевичем на территории

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1» ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, по адресу: 446441, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка,

ул. Заина, 12 совместно с директором МБУ ДО «ДШИ № 1» Дворянкиным Алексеем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Юрьевичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не указано направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначенное указателям с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (по ГОСТ Р 12.4.026).	ст. 4 ст. 5 ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 9.9 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».	02.09.2020	
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещение котельной).	ст. 4 ст. 5, ст. 7, ст. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 12.13130.2009 «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;	02.09.2020	
3.	Подсобное помещение не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией.	п. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.1, п. А.10 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	02.09.2020	
4.	На путях эвакуации (в тамбуре основного выхода), для отделки стен, потолка использован горючий материал (панели МДФ, деревянная рейка), на который не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (опасности) материала отделки (панели МДФ, деревянная рейка), свидетельствующей о допустимости применения данного материала отделки (панели МДФ, деревянная рейка) на путях эвакуации.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 6.25 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	02.09.2020	
5.	Пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям по пожарной безопасности. В полу на путях эвакуации допускается перепад высот менее 45 см.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	02.09.2020	
6.	Пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям по пожарной безопасности, а именно: отсутствует второй эвакуационный выход с этажа здания (ширина имеющихся второго и третьего эвакуационных выходов менее 80 см (фактическая ширина 75 см,	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 6.13*, п. 6.16, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и	02.09.2020	

		1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
7.	Пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности. Наружная лестница не имеет ограждения.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 8.1.2, п. 8.1.3, СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	02.09.2020	
8.	На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	02.09.2020	
9.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: в защищаемых помещениях установлено по два пожарных извещателя.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.1*, п. 13.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 14.1, п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	02.09.2020	
10.	Формирование сигнала на управление в автоматическом режиме установкой системы оповещения, осуществляться при срабатывании одного пожарного извещателя.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1 СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	02.09.2020	
11.	Питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществляется не от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), имеющего отличительную окраску.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.7 СП 6.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».	02.09.2020	
12.	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: расстояние между дымовыми пожарными извещателями в помещениях фойе более 4,5 м. по факту 6,5 м.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности»; п. 13.1 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 14.1 СП 5.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	02.09.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
работы (по городскому округу Кинель и муниципальному району
Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической
работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и
Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской области –
государственный инспектор городского округа Кинель и муниципального
района Кинельский Самарской области по пожарному надзору
майор внутренней службы
Шубков Иван Анатольевич

«03» сентября 2019 г.



Предписание для исполнения получил:



Директор МБУ ДО «ДШИ № 1» Дворянкин А.Ю.
(должность) (фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору